

Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav &
Genbrugsindustri A/S
Galløvej 8, 4340 Tølløse**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**
Lokalitet: **Galløvej 8**
Område: **4340 Tølløse**
Sagsnr.

Materiale
Klassificering:

Harpet sandfyld 0/20-mm

Rapport nr. **35**
Udtaget: **01.04.2020**

Metode

DS/EN 933-1

Sigteanalyse


DS/EN 13286-5

Vibrationsforsøg

Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S**
Galløvej 8, 4340 Tølløse

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**
 Lokalitet: **Galløvej 8**
 Område: **4340 Tølløse**
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	98,8
8	96,8
4	93,2
2	90,1
1	84,2
0,5	72,0
0,25	49,6
0,125	25,5
0,063	10,8

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	1,2
Gennemfald 0,063 mm	10,8

	%
Uensformighedstal, U-tal	#/T
Sandækvivalent, SE-værdi	#VÆRDI!
Kalkindhold	

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	11,0
Tørdensitet	t/m ³	1,91

Evt.kommentarer: