

Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav &
Genbrugsindustri A/S
Galløvej 8, 4340 Tølløse**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**
Lokalitet: **Galløvej 8**
Område: **4340 Tølløse**
Sagsnr.

Materiale
Klassificering:

**Harpet grus 0/8-mm, rørgrus
BG DS/EN 13285 BL.I**

Rapport nr. **37**
Udtaget: **07.05.2020**

Metode


DS/EN 933-1

Sigteanalyse

Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav &
Genbrugsindustri A/S**
Galløvej 8, 4340 Tølløse

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**
Lokalitet: **Galløvej 8**
Område: **4340 Tølløse**
Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
8	95,7
4	86,7
2	79,5
1	68,1
0,5	51,7
0,25	26,4
0,125	9,3
0,063	3,5

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,0
Gennemfald 0,063 mm	3,5

	%
Uensformighedstal, U-tal	5,8
Sandækvivalent, SE-værdi	#VÆRDI!
Kalkindhold	

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	#VÆRDI!
Tørdensitet	t/m ³	#VÆRDI!

Evt.kommentarer: