

## Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav &  
Genbrugsindustri A/S**  
**Galløvej 8, 4340 Tølløse**  
**Att: Thomas Ravn**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**  
Lokalitet: **Galløvej 8**  
Område: **4340 Tølløse**  
Sagsnr.

Materiale  
Klassificering:

**Harpet sand, BG 0/20-mm**  
**DS/EN 13285 BL II**

Rapport nr. **111**  
Udtaget: **02.06.2023**

### Metode


DS/EN 933-1  
DS/EN 13286-5

Sigteanalyse  
Vibrationsforsøg

## Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S**  
**Galløvej 8, 4340 Tølløse**  
**Att: Thomas Ravn**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**  
 Lokalitet: **Galløvej 8**  
 Område: **4340 Tølløse**  
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	98,8
8	98,8
4	96,5
2	94,0
1	90,6
0,5	83,8
0,25	54,5
0,125	17,8
0,063	7,3

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	1,2
Gennemfald 0,063 mm	7,3

	%
Uensformighedstal, U-tal	3,8
Methylenblå ( MB )	
Kalkindhold	

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	11,9
Tørdensitet	t/m <sup>3</sup>	1,85

Evt.kommentarer: