

Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav &
Genbrugsindustri A/S**
Galløvej 8, 4340 Tølløse
Att: Thomas Ravn

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**
Lokalitet: **Galløvej 8**
Område: **4340 Tølløse**
Sagsnr.

Materiale
Klassificering:

Harpet sand 0/8-mm, røgrus

Rapport nr. **112**
Udtaget: **02.06.2023**

Metode


DS/EN 933-1
DS/EN 13286-5

Sigteanalyse
Vibrationsforsøg

Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S**
Galløvej 8, 4340 Tølløse
Att: Thomas Ravn

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**
 Lokalitet: **Galløvej 8**
 Område: **4340 Tølløse**
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
8	99,2
4	96,9
2	91,0
1	78,7
0,5	58,5
0,25	38,4
0,125	23,3
0,063	12,8

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,0
Gennemfald 0,063 mm	12,8

	%
Uensformighedstal, U-tal	#/T
Kalkindhold	

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	12,2
Tørdensitet	t/m ³	1,81

Evt.kommentarer: