

Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav &
Genbrugsindustri A/S
Galløvej 8, 4340 Tølløse
Att: Thomas Ravn**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav
Lokalitet: **Galløvej 8**
Område: **4340 Tølløse**
Sagsnr.**

Materiale
Klassificering:

Afrettergrus

Rapport nr. **113**
Udtaget: **02.06.2023**

Metode


DS/EN 933-1

Sigteanalyse

Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S**
Galløvej 8, 4340 Tølløse
 Att: **Thomas Ravn**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**
 Lokalitet: **Galløvej 8**
 Område: **4340 Tølløse**
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
8	95,1
4	86,5
2	79,3
1	65,2
0,5	43,2
0,25	22,0
0,125	11,3
0,063	5,7

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,0
Gennemfald 0,063 mm	5,7

	%
Uensformighedstal, U-tal	8,0
Kalkindhold	

Evt.kommentarer: