

## Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav &  
Genbrugsindustri A/S  
Galløvej 8, 4340 Tølløse  
Att: Thomas Ravn**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**  
Lokalitet: **Galløvej 8**  
Område: **4340 Tølløse**  
Sagsnr.

Materiale  
Klassificering:

**Afrettergrus**

Rapport nr. **143**  
Udtaget: **05.06.2024**

Metode


DS/EN 933-1

Sigteanalyse

## Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S**  
**Galløvej 8, 4340 Tølløse**  
 Att: **Thomas Ravn**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**  
 Lokalitet: **Galløvej 8**  
 Område: **4340 Tølløse**  
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
8	86,0
4	71,5
2	61,1
1	46,9
0,5	27,3
0,25	10,3
0,125	2,9
0,063	0,8

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,0
Gennemfald 0,063 mm	0,8

	%
Uensformighedstal, U-tal	7,8
Kalkindhold	

Evt.kommentarer: