

## Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav &  
Genbrugsindustri A/S**  
**Galløvej 8, 4340 Tølløse**  
**Att: Thomas Ravn**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**  
Lokalitet: **Galløvej 8**  
Område: **4340 Tølløse**  
Sagsnr.

Materiale  
Klassificering:

**Harpet sand, BG 0/20-mm**  
**DS/EN 13285 BL II**

Rapport nr. **144**  
Udtaget: **05.06.2024**

### Metode


DS/EN 933-1  
DS/EN 13286-5

Sigteanalyse  
Vibrationsforsøg

## Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S**  
**Galløvej 8, 4340 Tølløse**  
**Att: Thomas Ravn**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**  
 Lokalitet: **Galløvej 8**  
 Område: **4340 Tølløse**  
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	97,5
8	96,7
4	93,0
2	84,5
1	69,6
0,5	43,3
0,25	16,8
0,125	7,7
0,063	3,4

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	2,5
Gennemfald 0,063 mm	3,4

	%
Uensformighedstal, U-tal	5,2
Methylenblå ( MB )	
Kalkindhold	

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	8,8
Tørdensitet	t/m <sup>3</sup>	1,99

Evt.kommentarer: