


Afrapportering		
Rekvirent: Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S Galløvej 8, 4340 Tølløse Att: Thomas Ravn	Vedr.: Mogenstrup Grusgrav Lokalitet: Galløvej 8 Område: 4340 Tølløse Sagsnr.	
Materiale Klassificering:	Harpet sand 0/8-mm, rørgrus	Rapport nr. 145 Udtaget: 05.06.2024
Metode DS/EN 933-1 Sigteanalyse DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg		
Vejteknisk Kontrol v. Jonny Skov Jensen, Vestvejen 6, 4440 Mørkøv, tlf. 6043 5150, mail: jsj@vtkontrol.dk, CVR-35106642		

Afrapportering

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S**
Galløvej 8, 4340 Tølløse
 Att: **Thomas Ravn**

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**
 Lokalitet: **Galløvej 8**
 Område: **4340 Tølløse**
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
8	100,0
4	98,8
2	94,0
1	80,6
0,5	54,9
0,25	29,3
0,125	12,7
0,063	4,3

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,0
Gennemfald 0,063 mm	4,3

	%
Uensformighedstal, U-tal	5,7
Kalkindhold	

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	10,1
Tørdensitet	t/m ³	1,82

Evt.kommentarer: