


Afrapportering		
Rekvirent: Mogenstrup Grusgrav & Genbrugsindustri A/S Galløvej 8, 4340 Tølløse Att: Thomas Ravn		Vedr.: Mogenstrup Grusgrav Lokalitet: Galløvej 8 4340 Tølløse Sagsnr.
Materiale Klassificering	SG-0/32mm DS/EN 13285 BL 2	Rapport nr. 228 Udtaget: 01.09.2026
Metode DS/EN 933-1 Sigteanalyse DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg DS/EN 933-9 Methylenblå		
Vejteknisk Kontrol v. Jonny Skov Jensen, Vestvejen 6, 4440 Mørkøv, tlf. 6043 5150, mail: jsj@vtkontrol.dk CVR-35106642		

Rekvirent: **Mogenstrup Grusgrav &
Genbrugsindustri A/S**
Galløvej 8, 4340 Tølløse
Att: Thomas Ravn

Vedr.: **Mogenstrup Grusgrav**
Lokalitet: **Galløvej 8**
4340 Tølløse
Sagsnr.

SG 0/32-mm



Gennemfald sigte mm	%
63	100,0
31,5	86,6
16	58,3
8	46,8
4	41,3
2	36,3
1	30,7
0,5	23,0
0,25	14,2
0,125	8,8
0,063	5,8

Kommentarer:

	%
Frasigtet >63 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	41,7
Gennemfald 0,063 mm	5,8

	%
Uensformighedstal, U-tal	111,4
Vandindhold, naturligt	5,3
Methylenblå (MB)	1,9

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	6,2
Tørdensitet	t/m ³	2,23